



FICHES IDENTITES CARBONE SFL 2015


Edouard VII Année 2015 16 - 30 boulevard des capucines 75 009

Analyse Carbone



Analyse Comparée





- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP
- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





Louvre St Honoré 2 place du palais Royal 75 001 Paris


Année


2015


Analyse Carbone



Analyse Comparée







- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP
- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





Washington Plaza 40 rue de Washington 75 008 Paris


Année


2015

Analyse Carbone




Analyse Comparée





Marges de progrès



- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP

- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes






96 léna 96 avenue d'Iéna 75 016 Année


2015

Analyse Carbone




Analyse Comparée





■ Réseau froid

Marges de progrès



- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP

- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





Galerie des Champs Elysées 82-88 avenue des champs elysées 75008 Paris


Année


2015

Analyse Carbone




Analyse Comparée





■ Réseau froid

Marges de progrès



- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP

- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





92 Champs Elysées 92 avenue des champs elysées 75008 Paris


Année


2015

Analyse Carbone



Analyse Comparée





- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP
- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes






Cézanne St Honoré 168 rue du faubourg saint-honoré 75 008 Paris


Année


2015


Analyse Carbone



Analyse Comparée







- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP
- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes






112 Wagram 108 - 112 rue de Wagram 75017 Paris


Année 2015

Analyse Carbone




Analyse Comparée





■ Réseau froid

Marges de progrès



- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP

- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





Rives de Seine 68 - 74 quai de la rapée 75 012 Paris


Année


2015

Analyse Carbone




Analyse Comparée





■ Réseau froid

Marges de progrès



- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP

- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





103 Grenelle 103 rue de grenelle 75 007 Paris


Année


2015

Analyse Carbone



Analyse Comparée





- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP
- 3 Compteur PC, PP extrapolé 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes





176 Charles de Gaulle - Neuilly/Seine 176 avenue Charles de Gaulle 92 200 Neuilly


Année


2015

Analyse Carbone



Analyse Comparée





- 1 Compteur PC & PP audités 2 Compteur PC & PP
- 3 Compteur PC, PP extrapolé
- 4 Compteur Immeuble
- 5 Compteur PC 6 Données incomplètes



